

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019.

NOTA INFORMATIVA 010/2019

**PARA: DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA,
SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**DE: RAÚL MARIANO FLORES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO**


Le informo que el día de hoy 14 de marzo de 2019 a las 13:35 hrs., se nos avisó que se llevaría a cabo la recarga de Gas LP del tanque estacionario ubicado en la azotea del edificio de nuestra Secretaría, a lo que nos avocamos en coordinación con Servicios Generales (SG) y la Policía Auxiliar para establecer el procedimiento preventivo y de seguridad adecuado.

Al respecto realizamos las siguientes acciones de supervisión:

- 1.- Se revisaron las instalaciones de almacenamiento y aprovechamiento del edificio (manómetro de carga, tubería, tanque, tapones de seguridad y válvulas).
- 2.- Se colocaron traficonos y se cuidó el paso de transeúntes, se despeja la zona de recarga y se inhibe que se fume en la misma.
- 3.- Se solicitó al proveedor la purga, la revisión de la válvula check y el cambio de tapón plástico que estaba ya roto.
- 4.- Se verifica que no haya fuga de gas en el tanque estacionario y válvula principal.
- 5.- Se recomendó y acordó con SG que la recarga deberá ser con un porcentaje moderado del tanque según el consumo y el uso administrativo del edificio, asegurándose de que en ninguna época del año exceda el 80% del total.
- 6.- Se recomienda se realice a la brevedad el mantenimiento preventivo-correctivo del tanque estacionario, ya que por su fecha de fabricación (2011) y de acuerdo a la NOM-004-SEMG "Instalaciones de Aprovechamiento de Gas LP, Diseño y Construcción", le aplicaba el mismo a los 5 años y no lo recibió, adicional considerar en el POA 2021 el cambio del mismo por 10 años de servicio.

Al margen de lo anterior, a las 18:50 hrs. se percibió olor a plástico quemado en el edificio y en la Escuela del Rock, realizamos recorrido y revisión de instalaciones eléctricas y sistemas en conjunto con Servicios Generales, Seguridad Institucional y Policía Auxiliar; sin encontrar fuente activa, evidencias de fuego sordo, calentamiento de centros de carga o fallas en circuitos energizados; de tal forma los compañeros de mantenimientos continuarán revisando y monitoreando.

Sin más por el momento, quedo de usted.




SECURIDAD
INSTITUCIONAL
15 MAR 2019

Américo Contreras
11:56 pm

CCP. Ernesto Cabrera Brugada. Director General de Organización y Desempeño. Para conocimiento

Sergio Meneses. Responsable de Servicios Generales. Para efectos procedentes


NNT

	SECRETARÍA DE CULTURA
15 MAR. 2019	
RECIBIDO	
OFICINA DEL SECRETARIO	
Nombre: <i>Laura</i>	Nota: <i>11.46</i>



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO






8



ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE CULTURA
DIRECCION DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS





CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CAPITAL
OPERACIONES DE SERVICIOS
AL SECTOR PÚBLICO



8